

## Tabela tolerancji głębokościomierzy wg DIN 862.

Temperatura odniesienia + 20°C.

|                         |           |           |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zakres głębokości... mm | 0-200     | 200-300   | 300-400   | 400-500   | 500-600   |
| Maks. odchyłka... mm    | ±0.04     | ±0.05     | ±0.07     | ±0.08     | ±0.09     |
| Zakres głębokości... mm | 600-700   | 700-800   | 800-900   | 900-1000  | 1000-1100 |
| Maks. odchyłka... mm    | ±0.10     | ±0.11     | ±0.12     | ±0.13     | ±0.14     |
| Zakres głębokości... mm | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 |
| Maks. odchyłka... mm    | ±0.16     | ±0.17     | ±0.18     | ±0.19     | ±0.20     |
| Zakres głębokości... mm | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-     |
| Maks. odchyłka... mm    | ±0.21     | ±0.22     | ±0.23     | ±0.24     | ±0.25     |

