


Tabela tolerancji suwmiarek wg DIN 862



Temperatura odniesienia + 20°C.

Zakres długości .. mm	0-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800
Maks. odchyłka .. mm	±0.04	±0.05	±0.07	±0.08	±0.09	±0.10	±0.11
Zakres długości .. mm	800-900	900-1000	1000-1100	1100-1200	1200-1300	1300-1400	1400-1500
Maks. odchyłka .. mm	±0.12	±0.13	±0.14	±0.16	±0.17	±0.18	±0.19
Zakres długości .. mm	1500-1600	1600-1700	1700-1800	1800-1900	1900-2000	2000-	
Maks. odchyłka .. mm	±0.20	±0.21	±0.22	±0.23	±0.24	±0.25	