



4 funkcje pomiarowe


Suwmiarki 4-funkcyjne mogą być używane do następujących pomiarów oraz do trasowania:




Pomiar zewnętrzny




Pomiar wewnętrzny



Pomiar głębokości



Pomiar wysokości



Trasowanie

Brak paralaksy

Paralaksa - kąt pomiędzy kierunkami pod którymi dany obiekt widziany jest z dwóch różnych punktów (astronomia).

Suwmiarki bezparalaksowe zapewniają dużą dokładność pomiaru.

